


DCモータ→モータの基本形

- 電源は**直流**
 - ブラシと整流子によりコイル電流が**転流**
 - 回転数は電圧に比例
 - トルクは電流に比例
- ➡ 制御が非常に**簡単**



最大の欠点

- 回転するほどブラシ、整流子が**摩耗**



定期的な**メンテナンス**が不可欠


出典 赤津:「最新版 モータ技術のすべてがわかる本 (史上最強カラー図解)」, ナツメ社

- DCモータからブラシ、整流子をなくしたモータ


➡ 「ブラシレスDCモータ」
メンテナンスが楽に

- 回転子の永久磁石により界磁
- 回転子位置に応じて通電方向を切替


➡ インバータが必要



インバータ回路図



ブラシレスDCモータの模式図



インバータのスイッチング例


- 永久磁石を用いて小型、高効率化を狙ったモータ

➡ 「永久磁石同期モータ」


(Permanent Magnet Synchronous Motor)

- 二次電流なし→高効率
- 回転子位置に同期した電圧を印加


➡ インバータが必要



- 疑似正弦波電圧により駆動



PMモータの模式図





インバータの出力電圧例 (PWM)

	ブラシレスDCモータ (BLDCモータ)	永久磁石同期モータ (PMモータ)
磁石着磁	台形波	正弦波
インバータ通電	120度(方形波)	180度(正弦波)
位置センサ	ホール素子	エンコーダ レゾルバ
置替前	DCモータ	IM
用途	家電	産業、自動車


基本構造、回転原理は一緒だが思想が異なる

ロータ構造によって大きく二つに分類

	表面磁石同期モータ (Surface Permanent Magnet Synchronous Motor)	埋込磁石同期モータ (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)
		
発生トルク	マグネットトルク	マグネットトルク リラクタンストルク
インダクタンス	$L_d = L_q$ (ロータ位置によらず一定)	$L_d < L_q$ (ロータ位置よって変化)
制御系の構築	容易	少し複雑
センサレス制御	低速は困難	容易
用途	位置決め	家電、産業、自動車

本セミナーでは主に**SPMモータ**を扱う

等価回路



電圧方程式

$$V = \left(R + \frac{d}{dt} L \right) I + K_E \omega$$

V: 電圧、I: 電流、R: 巻線抵抗、L: 巻線インダクタンス、J: 慣性モーメント、
T: トルク、 ω : 速度、 θ : 位置、 K_T : トルク定数、 K_E : 誘起電圧定数、 T_L : 負荷トルク

トルクの式



$$T = K_T I$$

運動方程式(どのモータでも同じ)


$$\frac{d}{dt} \omega = \frac{1}{J} (T - T_L)$$

$$\frac{d}{dt} \theta = \omega$$

DCモータの伝達関数モデル(プラント)



等価回路



電圧方程式

$$\begin{bmatrix} v_u \\ v_v \\ v_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L' & \frac{d}{dt}M' & \frac{d}{dt}M' \\ \frac{d}{dt}M' & R + \frac{d}{dt}L' & \frac{d}{dt}M' \\ \frac{d}{dt}M' & \frac{d}{dt}M' & R + \frac{d}{dt}L' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \theta_e \\ -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \left(\theta_e - \frac{2}{3}\pi \right) \\ -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \left(\theta_e + \frac{2}{3}\pi \right) \end{bmatrix}$$

L' : 自己インダクタンス、 M' : 相互インダクタンス、
 p : 極対数、 ω_e : 電気角周波数 ($=p\omega$)、
 Φ'_{fa} : 鎖交磁束最大値

PMモータの電圧方程式をそのまま扱うのは大変
 (DCモータと同じように扱いたい)

➡ 「座標変換」を行う

三相座標→直交静止(α-β)座標

$$\begin{bmatrix} v_u \\ v_v \\ v_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L' & \frac{d}{dt}M' & \frac{d}{dt}M' \\ \frac{d}{dt}M' & R + \frac{d}{dt}L' & \frac{d}{dt}M' \\ \frac{d}{dt}M' & \frac{d}{dt}M' & R + \frac{d}{dt}L' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_u \\ i_v \\ i_w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \theta_e \\ -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \left(\theta_e - \frac{2}{3}\pi \right) \\ -\omega_e \Phi'_{fa} \sin \left(\theta_e + \frac{2}{3}\pi \right) \end{bmatrix}$$

変換行列を用いる

$$[C] = K \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

絶対変換の場合、 $K = \sqrt{\frac{2}{3}}$

相対変換の場合、 $K = \frac{2}{3}$

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L & 0 \\ 0 & R + \frac{d}{dt}L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \omega_e \Phi_{fa} \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix}$$

※絶対変換でも相対変換でも式は同じになってしまう(後述)

直交静止 (α - β) 座標 \rightarrow 直交回転 (d-q) 座標

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L & 0 \\ 0 & R + \frac{d}{dt}L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \omega_e \Phi_{fa} \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix}$$

変換行列を用いる

$$[C] = \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \sin \theta_e \\ -\sin \theta_e & \cos \theta_e \end{bmatrix}$$

θ_e を使うため、ロータ位置情報が不可欠

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L & \omega_e L \\ -\omega_e L & R + \frac{d}{dt}L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Phi_{fa} \end{bmatrix}$$



PMモータの「一般的」な
電圧方程式

以下の変換行列を使えば三相交流 \rightarrow 直交回転が可能

$$[C] = K \begin{bmatrix} \cos \theta_e & \cos\left(\theta_e - \frac{2}{3}\pi\right) & \cos\left(\theta_e + \frac{2}{3}\pi\right) \\ -\sin \theta_e & -\sin\left(\theta_e - \frac{2}{3}\pi\right) & -\sin\left(\theta_e + \frac{2}{3}\pi\right) \end{bmatrix}$$

電圧方程式

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt}L & \omega_e L \\ -\omega_e L & R + \frac{d}{dt}L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Phi_{fa} \end{bmatrix}$$

運動方程式(どのモータでも同じ)

$$\frac{d}{dt} \omega = \frac{1}{J} (T - T_L)$$

$$\frac{d}{dt} \theta = \omega$$

トルクの式(マグネットトルクのみ)

$$T = p \Phi_{fa} i_q \quad (\text{絶対変換})$$

$$T = \frac{3}{2} p \Phi_{fa} i_q \quad (\text{相対変換})$$

(参考: DCモータの場合)

電圧方程式

$$V = \left(R + \frac{d}{dt}L \right) I + K_E \omega$$


トルクの式


$$T = K_T I$$

電圧方程式を変形(電流の微分方程式)

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} - \frac{1}{L} \begin{bmatrix} R & \omega_e L \\ -\omega_e L & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} - \frac{1}{L} \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Phi_{fa} \end{bmatrix}$$

↓ ラプラス変換して**ブロック線図**に





マイコンで構成
離散制御

各部の特徴とベクトル制御に
関連する部分を紹介




必要なパラメータの
記載なし

CT(間接検出)

磁束を検出し、
電圧や電流に
変換

電流出力タイプ(磁気
平衡式)の方が高精度

シャント抵抗(直接検出)



数 $m\Omega$ ～数 Ω 程度の
無誘導性抵抗を
主回路に直接挿入


mVオーダーの電圧降下を検出



基板設計をうまくやらないと
ノイズの影響を受ける

理論と実際のギャップ

ノイズ対策用のフィルタやセンサの
時定数とACRの時定数が近づくと
電流の応答に影響



フィードバックに1次遅れ要素を含むシステム

インクリメンタルエンコーダ

1回転で数百～数百万の
パルスが出力(A相、B相)



カウントし、位置・速度を計算

A相とB相は位相差90度




回転方向を検出

Z相は1回転で1パルスだけ出力

➡ 基準角度を決めるために使用

注意

Z相がついていないエンコーダはPMモータに適用不可
Z相パルスを1度検出しなければ位置が不明




速度増加→誘起電圧増加


※「弱め界磁制御」と呼ぶ人もいるが厳密には異なる

インバータ出力電圧には上限→一定速度以上は駆動不可能

少しでも速度を増加したい→弱め磁束制御



Id=0制御



弱め磁束制御

$$i_d = \frac{-\Phi_{fa} \pm \sqrt{\left(\frac{V_{\max}}{\omega_e}\right)^2 - (L_q i_q)^2}}{L_d}$$

V_{\max} : 制限したい電圧

負のd軸電流を流すことで、磁石磁束を弱める効果
誘起電圧の増加を抑制→より高速での駆動が可能

(注意) d軸電流を流しすぎると不可逆減磁を起こす

電圧方程式


$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + \frac{d}{dt} L_d & \omega_e L_q \\ -\omega_e L_d & R + \frac{d}{dt} L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Phi_{fa} \end{bmatrix}$$

制御器の設計の仕方は
SPMモータと同じ

トルクの式

$$T = p\Phi_{fa}i_q + \underbrace{p(L_d - L_q)}_{\text{リラクタンストルク}} i_d i_q \quad \rightarrow \quad \text{d軸電流がトルク発生に寄与}$$

$$T = p\Phi_{fa}I \cos \beta + \frac{1}{2} p(L_d - L_q) I^2 \sin 2\beta \quad \beta: \text{誘起電圧ベクトルに対する電流ベクトルの進み角 (電流進角)}$$



適切な β にすることで、最小電流で
トルクを出力 (**最大トルク/電流制御**)

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{-\Phi_{fa} + \sqrt{\Phi_{fa}^2 + 8(L_q - L_d)^2 I^2}}{4(L_q - L_d)I} \right)$$

$$i_d = \frac{\Phi_{fa}}{2(L_q - L_d)} - \sqrt{\frac{\Phi_{fa}^2}{4(L_q - L_d)^2} + i_q^2}$$

センサを使わずに電圧、電流から位置を推定する制御

誘起電圧方式

中高速向き

モータの数式モデルからオブザーバを構成し、
誘起電圧を推定することで位置を推定

高調波重畳方式

低速向き

高調波電圧を印加し、流れる高調波電流から、
位置を推定

インダクタンスの突極性を用いるため、SPMモータには
使えない方法